

SG製品のリコール情報

品目名	家庭用の圧力なべ及び圧力がま
製品名及び型番	ワンダーシェフ ユニバ 両手圧力鍋 4.0L 型番:YUDA40 ワンダーシェフ ユニバ 両手圧力鍋 6.0L 型番:YUDA60
事業者名	株式会社ワンダーシェフ
社告日	2017年1月10日
対象製品の確認方法	<p>■対象製品の外観</p>  <p>容量 4.0L 型番:YUDA40 (JAN : 4970840 630087)</p> <p>容量 6.0L 型番:YUDA60 (JAN : 4970840 630094)</p> <p>■対象製品の型番の確認方法 鍋本体の取っ手の下部にある型番が一致する製品が対象です。</p>   <p>YUDA40 Q11 / YUDA40 Q12 / YUDA40 R01 YUDA60 Q11 / YUDA60 Q12 / YUDA60 R02</p> <p>■交換対象パッキンの確認方法 シリコンパッキンの内側に「YODA DS22 SILICONE RUBBER RING」と記載されているものが対象です。</p>  <p>※シリコンパッキンの内側に「Wonder chef YUD-10-215」と記載されているものは対象外です。</p>
リコール原因	蒸気噴出しの申し出が続いたため、原因を調査したところパッキンに局部的な強度のムラがあるものがあることが判明したため
対処方法	シリコンパッキンの無償交換
問合せ先	ワンダーシェフ パッキン交換専用窓口 ◆電話番号:フリーダイヤル0120-250-030 ◆受付時間:2017年2月28日まで 午前10時～午後7時(土・日・祝日を除く) 2017年3月 1日以降 午前 9時～午後1時、午後2時～午後5時 (土・日・祝日を除く)
掲載ホームページ	株式会社ワンダーシェフ http://www.wonderchef.jp/p-koukan/