

## SG製品のリコール情報

品目名	トレッキング用ポール
製品名	シナノ トレッキングポール <b>SG マーク付きの対象製品は次のとおりです。</b> <b>【製品名】 Fast-115 カーボン W</b> <b>【製造ロット】 AFZB / AFZC / AFZD / AFZE / AFZF</b>
事業者名	株式会社シナノ
社告日	2016年7月22日
対象製品の 確認方法	<p>Fast-115 カーボン W (ターコイズ)</p>  <p>Fast-115 カーボン W (マゼンタ)</p> 
リコール原因	ストラップの縫製加工が不十分で、ストラップが破損する可能性があることが判明したため。
対処方法	無償修理
問合せ先	「お客様相談室」電話番号 0120-703040 月曜日～金曜日（祝日除く）受付時間 8:00～17:00
掲載 ホームページ	<a href="http://sinano.co.jp/">http://sinano.co.jp/</a> <a href="http://sinano.co.jp/news/201607.html">http://sinano.co.jp/news/201607.html</a>